


## Mappatura dei percorsi di accessibilità

### COMPLESSO di SAN LORENZO AVERSA



**Oggetto:**







Stato attuale, piano terra.  
 Analisi dei percorsi accessibili ed individuazione delle barriere architettoniche

**Aggiornamento:**

maggio 2019



### Legenda

-  Ingresso
-  Percorso accessibile
-  Percorso inaccessibile
-  Impianto di risalita accessibile
-  Bagno accessibile
-  Parcheggio

