

Mappatura
dei percorsi di accessibilità

EX CASERMA FIERAMOSCA
CAPUA



Oggetto:

Stato attuale, piano terra.
 Analisi dei percorsi accessibili ed individuazione
 delle barriere architettoniche

Aggiornamento:

maggio 2019

Legenda

- Ingresso
- Percorso accessibile
- Percorso inaccessibile
- Impianto di risalita accessibile
- Bagno accessibile
- Parcheggio

