



Mappatura
dei percorsi di accessibilità

COMPLESSO DEL BELVEDERE DI
S.LEUCIO CASERTA









Oggetto:
Stato attuale, piano terra, piano primo
Analisi dei percorsi accessibili ed individuazione
delle barriere architettoniche

Aggiornamento:
maggio 2019



Legenda

-  Ingresso
-  Percorso accessibile
-  Percorso inaccessibile
-  Impianto di risalita accessibile
-  Bagno accessibile
-  Parcheggio

