

Mappatura dei percorsi di accessibilità

COMPLESSO SANTA PATRIZIA NAPOLI




Oggetto:
Stato attuale, piano terra.
Analisi dei percorsi accessibili ed individuazione delle barriere architettoniche

Aggiornamento:
maggio 2019



Tavola
I



Legenda

- Ingresso
- Percorso accessibile
- Percorso inaccessibile
- Impianto di risalita accessibile
- Bagno accessibile
- Parcheggio